

Hacker Motor GmbH

Schinderstr.32
D-84030 Ergolding

Tel.: 0049 (0) 871-9536280
Fax.:0049 (0) 871-95362829
EMAIL : info@hacker-motor.com



30. November 2011

Bindingvorgang beim Jeti Duplex R9, R10, R11, R12, R14, R18 Empfänger mit zusätzlichem RSAT-Empfänger:

Bei den neuen RSAT2 EX Empfänger müssen Sie folgende Schritte beachten:

- **Sat-Empfänger-Programmierschluss mit der JetiBox verbinden**
- **Empfängerakku an die Box anschliessen**
- **Receiver Type Duplex XY (rechts klicken)**
- **ganz nach unten bis Menu Display Reduced (rechts klicken) auf "Full"**

Dann geht es so weiter:

- **Sat-Empfänger mit Bindingstecker binden, dazu Binding Stecker auf "Extern" stecken und RSAT mit Empfängerakku verbinden**
- **Sender einschalten und Bindington aus dem Sendermodul abwarten**
- **Sat-empfänger ist fertig gebunden**
- **unter "Mainsettings" "Clone" wählen**

danach den R9, R10, R11, R12, R14, R18-Externanschluss an die JetiBox anstecken (oder das Sendermodul, dann Empfängereinstellungen wählen)

- **"out Pin Set" wählen**
- **rechts klicken (nicht zu schnell!) bis "Y18" angezeigt wird**
- **Taste "v" (runter)**
- **"PPM input" wählen**
- **Taste "v"**
- **PPM 1 Alarm Code z.B. "A" wählen**

Fertig!

Funktionstest des Sat-Empfängers:

- **während des Betriebes den Sat-Empfänger abstecken >>> Alarmton "A" muß ertönen**
- **kommt der Alarmton (wiederholt sich nach einigen Sekunden) und verstummt wieder nach dem Anstecken des Sat-Empfängers ist alles OK.**

BANKVERBINDUNG
SPARKASSE MOOSBURG BLZ 743 517 40
KONTO-NR.: 277 274
UST-IDNR.: DE 812 415 671
REGISTERGERICHT MÜNCHEN HRB 145106
GESCHÄFTSFÜHRER RAINER HACKER