


X-Pro-USB-Interface
Schritt 2
USB-Treiber-Installation



Release: 02/06

- Jetzt kann das beiliegende USB-Interface mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers verbunden werden. Der Installationsassistent für neue Hardware startet automatisch. „**Software automatisch installieren**“ markieren und mit „**Weiter**“ fortfahren



- auch hier kann es wieder zu folgender Meldung kommen, die Sie bitte mit „Installation fortsetzen“ bestätigen.




-folgendes Bild schließt die Installation ab:




-nun können Sie die Hacker X-PRO Software über einen Doppelklick auf das entsprechende Symbol starten.



- die Hacker X-PRO Software startet mit folgendem Bild und die grüne Anzeige im Feld Verbindungsstatus zeigt den korrekten Anschluss des USB-Interface an den Computer



- wird der Hacker X-PRO Controller an das Interface angeschlossen gibt auch die ECS-Fläche „grünes Licht“. Der X-PRO Controller wird ausgelesen und die Einstellungen können abgelesen werden.



-nehmen Sie jetzt die gewünschten Einstellungen vor und senden Sie diese über den Button „**Schreiben**“ an den Hacker X-PRO Controller. Die erfolgreiche Übertragung kann am Status „**OK**“ erkannt werden. Der X-PRO Controller ist nun fertig programmiert und kann eingesetzt werden. Tipps zu den Einstellungen können Sie unter „Hilfe“ finden.

Viel Spaß bei Einsatz unserer Produkte.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter:

Hacker Motor GmbH

**Hummler Str. 5
85416 Niederhummel
Deutschland**

Tel.: +49-8761-752 129

Fax.: +49-8761-754 314

Email: info@hacker-motor.com

Web: www.hacker-motor.com